BOLETIM DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - RIO TIETÊ - TRECHO BARRA BONITA A IBITINGA

Nº 03 3ª Semana de Abril / 2025

Boletim Semanal Plano de Vertimento de Macrófita



Departamento de Qualidade Ambiental –EQ Divisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA Setor de Águas Interiores – EQAI

Este boletim tem por objetivo acompanhar a qualidade da água no Rio Tietê no trecho de Barra Bonita a Ibitinga em função do vertimento das macrófitas na barragem de Barra Bonita

	Descrição dos pontos de amostragem:						
UGHRI	Sist. Hídrico	Ponto	Local do Ponto	do Ponto LAT. S LONG.W			
13 - Tietê / Jacaré	Rio Tietê	tê TIET 02500 Ponte na rodovia SP-255 que liga São Manuel a Jaú, a jusante do Res. de Barra Bonita.		22 30 26	48 32 46		
	Rio Tietê	TIET 02500 (Monit. Aut.)	EF-33. Na captação industrial da Raizen Energia - Unidade Barra Bonita, na margem direita do rio.	22 30 24	48 32 43		
	Rio Tietê	Ponte na Rod. Comandante João Ribeiro de etê TIET 02530 Barros -SP 225, km 200, divisa de Jaú /Pederneiras.		22 19 17	48 43 45		
	Rio Tieté TIET 02550		Na margem direita da Usina de Bariri, a montante da Hidrelétrica, na represa.	22 09 12	48 45 09		

Avaliação da Qualidade da Água

Monitoramento Automático (sonda multiparâmetro)

Os dados da sonda automática do período de 01/04 a 25/04 evidenciaram pequenas alterações na qualidade da água vertida de Barra Bonita. Em aproximadamente metade do tempo os níveis de Oxigênio Dissolvido mantiveram-se abaixo do padrão de qualidade para Classe 2 (5 mg/L), atingindo os menores níveis nos dias 3, 4, 19 e 20 de abril, mas ainda superiores a 2 mg/L, exceto na madrugada do dia 20, cujos níveis de OD atingiram 1,9 mg/L, sem registro de mortandade. Na semana de 14 a 17 de abril, notou-se um comportamento dos níveis de OD e pH que indicam a presença de floração de algas. Ao longo desse período, registrou-se ligeira diminuição da temperatura e aumento da condutividade, indicando o início do período de estiagem. Observaram-se baixos níveis de Turbidez, demonstrando que não há elevação dos níveis de sólidos suspensos, o que estaria associado ao vertimento excessivo de plantas.

Monitoramento Manual


Os dados do monitoramento manual, obtidos por meio das seis coletas realizadas entre 1 e 16 de abril, no Rio Tietê no trecho compreendido entre Barra Bonita e Bariri, demonstraram uma situação de suscetibilidade à floração de algas, com piora substancial da qualidade da água entre as coletas de 8 e 9 de abril. Na coletas dos dias 14 e 16, nota-se uma melhora da qualidade em relação à semana anterior, embora ainda tenham sido registrados níveis elevados de fósforo em Pederneiras e Bariri.

Conclusão:

Os dados do monitoramento automático e manual indicaram uma situação de suscetibilidade à floração de algas nas águas do Rio Tietê, no trecho avaliado. O acúmulo de plantas aquáticas em Bariri impactou a qualidade de suas águas, conforme observado na coleta de 9 de abril. Nas coletas realizadas na semana subsequente, verificou-se uma melhora nos indicadores de qualidade, embora ainda tenham sido registrados níveis elevados de fósforo. Esses epsódios podem estar atrelados ao vertimento das macrófitas em Barra Bonita, como também das diversas fontes de lançamento de esgoto ao longo da bacia, como o aporte de carga provenientes dos afluentes no Rio Bauru e Jaú.

Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)

Localização:



4å samona									
TIFT	02500		1 ^a semana TIET 02530			TIET 02550			
Barra	Barra Bonita		Jaú/Pederneiras			Bariri			
01/04/2025	02/04/2025		01/04/2025 02/04/2025			01/04/2025	02/04/2025		
71	83		74 73		64	20			
2ª semana									
TIET	TIET 02500		TIET	TIET 02530 TI		TIET	Г 02550		
Barra	Barra Bonita		Jaú/Pederneiras			Bariri			
08/04/2025	09/04/2025		08/04/2025 09/04/2025			08/04/2025	09/04/2025		
83	77		82	49		83	11		
	3ª semana								
TIET	TIET 02500		TIET 02530			TIET 02550			
Barra	Barra Bonita		Jaú/Pederneiras			Bariri			
14/04/2025	16/04/2025		14/04/2025 16/04/2025			14/04/2025	16/04/2025		
78	78		78	77		70	71		

Classes do IQA					
ÓTIMA	79 < IQA ≤100				
BOA	51 < IQA ≤ 79				
REGULAR	36 < IQA ≤ 51				
RUIM	19 < IQA ≤ 36				
PĒSSIMA	IQA ≤ 19				

BOLETIM DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - RIO TIETÊ - TRECHO BARRA BONITA A IBITINGA

Boletim Semanal Plano de Vertimento de Macrófita

Nº 03 3ª Semana de Abril / 2025



Departamento de Qualidade Ambiental –EQ Dvisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA Setor de Águas Interiores – EQAI

		CETESB		Setol de Aguas Iliterioles – EQAI					
		TIET 02			T 02530	TIET 02550			
		Barra Bo			ederneiras	Bariri			
		14/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	16/04/2025		
		TIET 02	500	TIE	T 02530	TIET 02550 Bariri			
		Barra Bo	onita	Jaú/P	ederneiras				
Variável	Padrão*	14/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	16/04/2025		
СОТ		5,6	6,3	5,5	7,3	8	8,8		
Cond.		215	214	240	248	218	215		
E. coli	600	23	11	21	13	98	34		
РТ	0,1 lótico / 0,03 lêntico	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12		
NA	varia com pH	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5		
NKT		1,22	0,998	1,08	1,01	1,79	1,46		
NO ₃ -	10	1,59	1,6	1,03	1,01	0,98	0,98		
NO ₂ -	1	0,04	0,04	0,04	0,06	0,02	0,02		
OD	5	6,7	6,2	7,9	7,2	7,9	8,5		
pН	entre 6 e 9	7,6	7,3	8	7,3	8,2	8,4		
SDT	500	123	147	169	156	148	141		
ST		128	149	170	170	157	145		
Temp. Água		25,4	24,9	25,3	24,9	26,1	25,9		
Temp. Ar		23,8	22	27,9	23	26,9	25		
Turb.	100	4,9	4,4	7	9,5	16	17		

COT - Carbono Orgânico Total (mg/L); Cond. - Condutividade (µS/cm); E. coli - Escherichia coli (UFC/100mL); PT - Fósforo Total (mg/L); NA - Nitrogênio Amoniacal (mg/L); NKT - Nitrogênio Kjeldahl (mg/L); NO₃ - Nitrogênio-Nitrito (mg/L); OD - Oxigênio Dissolvido (mg/L); pH - pH (U.pH); SDT - Sólido Dissolvido Total (mg/L); Temp. Água - Temperatura da Água (°C); Temp. Ar - Temperatura do Ar (°C); Turb. - Turbidez (UNT)

Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)

^{*} Limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 para rios enquadrados na Classe 2

^{**} Os resultados para E. coli são comparados aos padrões de qualidade da Classe 2 estabelecidos pela Decisão de Diretoria no. 112/2013/E

Não atendimento aos padrões legais

BOLETIM DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - RIO TIETÊ - TRECHO BARRA BONITA A IBITINGA

Boletim Semanal Plano de Vertimento de Macrófita - 01/04/2025 A 24/04/2025

MONITORAMENTO AUTOMÁTICO





Departamento de Qualidade Ambiental –EQ Divisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA Setor de Monitoramento Automático das Águas – EQAH

Ponto de amostragem	Sist. Hídrico	Descrição	Lat	Long
TIET 02500	Rio Tietê	Captação de água bruta da Usina Raízen a jusante da barragem de Barra Bonita.	22° 30' 25"	48°32' 43"

Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d'água Classe 2 (CONAMA 357/05)								
UGRHI	N° de	рН		OD		Turbidez		
	dados	absoluto	%	absoluto	%	absoluto	%	
	Conformes	539	100%	235	44%	539	100%	
13 - Tietê Jacar	vé Não Conformes	0	0%	304	56% 0 0%	0%		
	Total	539	100%	539	100%	539	100%	

Rio Tietê - Jusante da barragem de Barra Bonita



