

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

A D SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

R TAMOIO 620 - JD AEROPORTO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

ACIDENTE AMBIENTAL ANEL VIÁRIO

ROD SP 127 KM 26 - - PIRACICABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Acido Sulfurico

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção dos resíduos

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AÇOS VILLARES S/A

AV. ENG MIGUEL GEMMA 1871 - RIO ACIMA - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Oleos e Graxas, Alumínio, Ferro Total e Manganês

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

ACUMULADORES AJAX LTDA

ROD. JAÚ/IPAUSSÚ KM 112 - VARGEM LIMPA - BAURU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ADECOM QUÍMICA LTDA.

R PEDRO RIPOLI 900 - BARRO BRANCO - RIBEIRÃO PIRES

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes clorados, hidrocarbonetos totais de petróleo, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA

VIA ANHANGUERA KM 102 - TRES MARIAS - CAMPINAS

Classificação: contaminada

Contaminantes: hexano, tolueno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AFONSO BOVERO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
AV. AFONSO BOVERO 703 - SUMARÉ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção da fase livre

AGROQUIMICA RAFARD S.A IND E COM
KM 2/3 AV DE ACESSO A ROD SP 101 KM 2/3 - - RAFARD

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Furfural, Ácido sulfúrico, Manganês, Ferro e fenóis

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AKZO NOBEL LTDA

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 1960 - JARDIM PARIS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AKZO NOBEL LTDA.

RODOVIA RAPOSO TAVARES 8311 KM 18,5 - JD. PREVIDENCIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes aromáticos, fenóis e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ALTOS DO ALPHAVILLE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

AV. ALPHAVILLE 4350 - ALPHAVILLE - SANTANA DO PARNAÍBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Sistema de extração de vapores e bombeamento/tratamento de águas subterrâneas

ASHLAND RESINAS LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 103 - NOVA APARECIDA - CAMPINAS

Classificação: contaminada

Contaminantes: alumínio, bário, cromo, chumbo, ferro, manganês, xileno, fenol, acetona, 1,1 dicloroetano, 1,2,1 - tricloroetano, 2 metilfenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ATERRO DAEE

RUA CÁPUA S/N - VILA METALÚRGICA - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: COMPOSTOS HALOGENADOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

ATERRO INDUSTRIAL MANTOVANI S/C LTDA

ROD CAMPINAS-MOGI MIRIM (SP 340) KM 146,9 - S. PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: compostos aromáticos, compostos halogenados e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input checked="" type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ÁTILA - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ALAMEDA ARAGUAIA 300 - ALPHAVILLE - BARUERI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: benzeno, tolueno, xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO COMERCIAL TAUBATÉ S.A.

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 125 - CENTRO - TAUBATÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO 45 LTDA

ROD RAPOSO TAVARES KM 45 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração multifásica e "bioventing"

AUTO POSTO ÁGUAS DA PRATA LTDA

RUA ÁGUAS DA PRATA 329 - - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção da fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ALTY LTDA.

AVENIDA J.K. DE OLIVEIRA 560 - CENTRO - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina e óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO AMETISTA LTDA

RUA BOA VISTA 1539 - BOA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ANTARTICO LTDA

AV ANTARTICO 511 - JD DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO ARAMACAM LTDA

LARGO 3 DE MAIO 10 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DA FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO AVALANCHE LTDA

RUA FREI GASPAR 2810 - BEIRA MAR - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LTDA.

RUA BANDEIRA PAULISTA 370 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Técnicas de Extração de Vapores do solo e "Air Sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BELA VISTA LTDA

RUA GONCALO FERNANDES 441 - JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petroleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO BRASIL 2000 LTDA.

RUA EURICO SODRÉ 431 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno,Tolueno,Etilbenzeno,Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CACIQUE II LTDA.

ROD. MARECHAL RONDON KM 527 - - ARAÇATUBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO CAPRICHIO II LTDA

ESTR DO PEDROSO 1000 - JD SANTO ANDRE - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CARIJÓS LTDA

AVENIDA LIONS 02 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO CENTURION LTDA

R ORATORIO 3340 - PQ NOVO ORATORIO - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CHAPARRAL LTDA

AV NOSSA SENHORA DO O 1145 FONE 266 35 59 - BAIRRO DO LIMAO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

AV CIDADE JARDIM 172 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração de vapores do solo, "air sparging" e "bioslurping"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CIDCAR LTDA

R MACIEL MONTEIRO 176 - ARTHUR ALVIM - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS DO PETRÓLEO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO CUBATAO LTDA

AV NOVE DE ABRIL 1845 - CENTRO - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO DE SERVIÇOS PANTERA NEGRA LTDA
AV SÃO MIGUEL 7117 - S.MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de Águas Subterrâneas

AUTO POSTO ESMERALDA LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS KM 29 - DO TANQUE - ATIBAIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ESTRELA DO SUL LTDA

AV PROF CARLOS A CARVALHO PINTO 442 - CENTRO - ATIBAIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO FEVEREIRO LTDA

R M M D C 309 - VL PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel e Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre e extração de gases

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO FLOR D'ÁGUA LTDA.

RUA CARIJÓS 3451 - JD ESTÁDIO - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE E BARREIRA HIDRAULICA

AUTO POSTO FLOREAT LTDA

AV. ANTONIO PIRANGA 350 - CENTRO - DIADEMA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos derivados de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO FLORESTA NEGRA LTDA

AV. ROTARY 5060 - JARDIM LIBERDADE - EMBU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO FRADIQUE LTDA.

RUA FRADIQUE COUTINHO 698 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento/tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO GIGIO LTDA.

RODOVIA FERNÃO DIAS KM 30 - DO TANQUE - ATIBAIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: óleo diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO GIOVANNI GRONCHI LTDA.

AVENIDA GIOVANI GRONCHI 2799 - MORUMBI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre, remoção de solo, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO GRANA LTDA.

RUA CONSELHEIRO CARRAO 501 - BELA VISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO GRITO LTDA

AV: NAZARÉ 114 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

"air sparging" e extração de vapores

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA.

RUA GUAIPA 1615 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina, óleo queimado

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção fase livre

AUTO POSTO J B F LTDA

AV ROBERT KENNEDY 6551 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JORDANOPOLIS LTDA

AV PE ANCHIETA 600 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO JP LTDA.

AV. BENJAMIN CONSTANT 1335 - CENTRO - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento das águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JUNDIAI-MIRIM LTDA

AV HUMBERTO CERESER 485 - JUNDIAI-MIRIM - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração Multifásica

AUTO POSTO KALYMAR LTDA

LARGO 8 DE DEZEMBRO 14 - CENTRO - JANDIRA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração forçada de vapores orgânicos

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO LIMAC LTDA

RUA HELIODORA 204 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BENZENO, TOLUENO, ETILBENZENO, XILENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

AUTO POSTO LUBO LTDA.

RUA SALVADOR SIMOES 675 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO LUX LTDA.

RUA JOAO PEREIRA 10 - LAPA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO M A LTDA

AV RIO DAS PEDRAS 35 - VL CARRAO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração de vapor e "air sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MARAJÓ LTDA.

AV NOVA CANTAREIRA 739 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO MARPE LTDA

AV MARTIM FRANCISCO 1287 - JD STO ANTONIO - SANTO ANDRÉ

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MAUA LTDA

RUA MAUA 1222 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO MINA RIO PEQUENO LTDA

AV RIO PEQUENO 871 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MIRALDO LTDA

AV. NOVE DE ABRIL 2590 - SANTA ROSA - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre - Skinner ativo

AUTO POSTO MIRANTE LTDA

AV LEONCIO DE MAGALHAES 1170 - JD SAO PAULO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno,Tolueno, Xileno,Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MONTE MOR LTDA

AVENIDA JÂNIO QUADROS 246 - CENTRO - MONTE MOR

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

extração de vapores do solo e remoção da fase livre

AUTO POSTO MORAVIA LTDA

AV NOVA CANTAREIRA 27 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MUPIRA LTDA.

RUA MANOEL DE CARVALHO 73 - PIQUERI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO N.G LTDA

AV. ALBERTO BYINGTON 1452 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO NOVA TATUÍ LTDA - ESSO

RUA STÉLIO MACHADO LOUREIRO 33 F. 15-2516333 - CENTRO - TATUÍ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: combustível em fase livre

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO NOVO RUMO LTDA

RUA DOMINGOS ROSALIA 58 - BUTANTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração multifásica e atenuação natural

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO OASIS LTDA

R JOAO ALFREDO 619 - STO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petroleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO PAIOL LTDA

AV ZELINA 54 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PAPAI DE MAUA LTDA

AV. BARAO DE MAUA 2711 - JARDIM MAUA - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petroleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO PICARRAO LTDA

AV JORGE TIBIRICA 1500 - JD DAS OLIVEIRAS - CAMPINAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PLANALTO LTDA

AV. DR. ALVARO GUIMARAES 40 - V PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO PORTAL DE PINHEIROS LTDA.

RUA CAMPOS SALLES 1.101 - PINHEIROS - SOROCABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: combustível em fase livre

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PRAIA HAWAI LTDA

AV ROBERT KENNEDY 4695 - INTERLAGO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

AUTO POSTO PREMIER LTDA

R RUI BARBOSA 187 - CENTRO - CARAPICUÍBA

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO R P M LTDA

ESTRADA TENENTE MARQUES 5400 - FAZENDINHA - SANTANA DO PARNAÍBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS DE PETROLEO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

AUTO POSTO RAMON LTDA

AV ALVARO GUIMARAES 852 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RECANTO DA SERINGUEIRA LTDA

AV DOS AUTONOMISTAS 6849 - VL QUITAUNA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO RIBEIRAO PIRES LTDA

RUA MAJOR CARDIM 66 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BENZO(K)FLUORANTENO,BENZENO, TOLUENO , XILENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RIO VERDE LTDA

R RIO VERDE 1666 - VILA PICCINI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

AUTO POSTO ROSELANDIA LTDA

AV. CESARIO DE ABREU 252 - CENTRO - ITAPEVI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS AROMATICOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA

AV GAL OLIMPIO DA SILVEIRA 324 - STA CECILIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO SOGAL LTDA

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 4680 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Óleo combustível

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO TETRA LTDA.

RUA DOS SOROCABANOS 264 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração multifásica

AUTO POSTO TUBARÃO 2000 LTDA.

R GASPAS DE SOUZA S/N ROD. CARAGUA/S.SE - PRAIA DAS PALMEIR - CARAGUATATUBA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO TUBARÃO AZUL LTDA

RUA DR. ALTINO ARANTES 116 - CENTRO - CARAGUATATUBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO UEMATSU LTDA

R JURUBATUBA 156 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VEIGA FILHO LTDA

R CONSELHEIRO BROTERO 1469 - SANTA CECILIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO VILA LUZITA LTDA

AV D. PEDRO I 1130 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VIRGINIA VIDAL LTDA

AV. ENGº ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 3433 - VILA FACCHINI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

AUTO POSTO VOVÔ RAPHAEL LTDA.

RUA ENG. EUGÊNIO MOTA 350 - VILA SANTISTA - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ZIMBA LTDA

R ANTONIO DE BARROS 2724 - TATUAPE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento de águas subterrâneas

AUTO SERVIÇO SUELLY LTDA

AL. 1º SGTO. BASÍLIO NOGUEIRA DA COSTA 70 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AZUL SENNA AUTO POSTO LTDA.

AV. PROF. ANTÔNIO JULIO DE T. G. LOPES 21 - JARDIM CEREJEIRAS - ATIBAIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

BANN QUÍMICA LTDA

RODOVIA ROBERTO MOREIRA KM 3 - QUILOMBO - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cianeto

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

BARREIRA HIDRÁULICA

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BASF S/A

R. MACHADO DE ASSIS 120 - CERAMICA - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes organoclorados, metais, PCB

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de solo contaminado e barreira hidráulica

BOA ENTRADA AUTO POSTO LTDA

AV CESAR MAGUARI 851 - VILA PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BRAS-LUB IND BRASILEIRA DE LUBRIFICANTES LTDA
VIA ANHANGUERA KM. 17 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Borra ácida com solventes halogenados e metais
Benzeno.
Tolueno
Xileno.
Sulfato.
Zinco.
Arsênio.
Bário.
Cádmio.
Chumbo.
Cromo.
Níquel.
Vanádio.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

BRAZ LEME AUTO POSTO LTDA
AV. BRAZ LEME 2433 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE



Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BUCKMAN LABORATÓRIOS LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 107,5 - MATÃO - SUMARÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: mercúrio, benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

BARREIRA HIDRÁULICA

CAF ARGENTÍFERA FURNAS MINERAÇÃO IND. E COM. LTDA.

ESTR APIAÍ / IPORANGA KM 22 - FURNAS - IPORANGA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CALIFORNIA ELETRODOMÉSTICO LTDA.

AV MARECHAL ARGOLO 763 - V PASSOS - LORENA

Classificação: contaminada

Contaminantes: METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS

ESTR PIACAGUERA S/N KM 4 - - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: 1,2 Dicloroetano, Cloreto de vinila, Cloretos.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas e remoção de solo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CASPER LIBERO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

R CASPER LIBENO 21 OSASCO - BELA VISTA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

CENTRO AUTOMOTIVO BRUNINHO LTDA

R ARMANDO BACK 26 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO AUTOMOTIVO GALHU

RODOVIA BR-116 S/N KM 314 - PALMERINHA - JUQUITIBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

CENTRO AUTOMOTIVO SANTA HELENA LTDA.

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 44 - BUTANTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE - FILIAL I
RODOVIA ANHANGUERA KM 111 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: combustível

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

CIESP - DIRETORIA REGIONAL DE CUBATAO
PRAÇA GETULIO VARGAS 20 - VILA COUTO - CUBATÃO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: compostos halogenados, compostos aromáticos, pesticidas organoclorados, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

a ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CILAG FARMACEUTICA LTDA

ROD ANHANGUERA KM 105 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes aromáticos e solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

sistema de bombeamento e tratamento de águas subterrâneas ; barreira hidráulica ; oxidação química

CIQUINE COMPANHIA PETROQUÍMICA

RUA IRMÃOS ALBERNAZ 600 - PQ DAS INDÚSTRIAS - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Ftalatos, 1.1 Dicloroetano, Acetona, Cloreto de Vinila e Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de Fase Livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CISP - CENTRO ININDUSTRIAL SHELL PAULÍNIA

AV. ROBERTO MOREIRA KM 3 - RECANTO DOS PÁSSA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: pesticidas organoclorados, solventes halogenados e fenois clorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

barreira hidráulica, remoção de solos contaminados

CLARIANT S/A.

AV. JORGE BEY MALUF 2163 - VILA TEODORO - SUZANO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: bário, cobre, zinco, fenol, 1,2, dicloroetano e tetracloreto de carbono.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COHAB-CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA DA PENHA
RUA JOÃO DOS SANTOS ABREU S/Nº - VILA ESPANHOLA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: substâncias orgânicas e inorgânicas

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA COSTA BARROS 2800 - VILA CHAMA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - CBA
RUA MORAES DO REGO 347 - CENTRO - ALUMÍNIO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Cromo Total, Arsênio, Fenol Total

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
AV 9 DE ABRIL 1296 - CENTRO - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de vapores do solo, remoção de fase livre e incineração.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES S/N - MACUCO - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais, pesticidas organoclorados e hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
ESTR DE PIACAGUERA KM 6 - PIACAGUERA - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais, compostos aromaticos, fenois, amonia , hidrocarbonetos policiclicos aromaticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

AV BANDEIRANTES S/N - ALEMOA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: bário, zinco, cobre, tolueno e xileno, alumínio e chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos

CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS

RUA HERMANTINO COELHO 908 - MANS STO ANTONIO - CAMPINAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais, fenol, hidrocarbonetos do petróleo, compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS 2422 - JD SANTA LÚCIA - VÁRZEA PAULISTA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais, substâncias orgânicas voláteis e hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos, barreiras física e hidráulica, extração e tratamento de vapores, tratamento de líquidos percolados

COPEBRAS LTDA
ESTR. PIAÇAGUERA-CUBATAO S/N KM 62 - DIST INDUSTRIAL - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: fluoreto, sulfato, fósforo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CRISMAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
R ZILDA 992 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

CURTIDORA CATANDUVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
ESTRADA TABAPUÃ-BAIRRO POMPEU (KM 18) FAZ. SANTA MARIA - ZONA RURAL - NOVAIS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Cloretos; Sódio; Cádmio e Nitrato.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA.

AV. ALFRED JURZYKOWSKI 562 - V. PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Solventes halogenados, cloreto de vinila, compostos aromáticos, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL S/A

AV MERCEDES-BENZ 679 - DISTRITO INDL - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Compostos halogenados, Compostos aromáticos, Metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração e tratamento de Vapores, "Air Sparging", Bombeamento e Tratamento de Águas Subterrâneas, Confinamento Geotécnico

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 1301 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do Petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

DIBAL ARMAZENS GERAIS S/A - DIBAL III

AV VER ALFREDO DAS NEVES 786 - ALEMOA - SANTOS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Metais, compostos organoclorados, compostos aromáticos, surfactantes

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DOW QUIMICA S/A

AV. SANTOS DUMONT 4444 - CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: COMPOSTOS ORGANOCLORADOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

ECADIL INDUSTRIA QUIMICA S.A

R LUIZ NALLIN 403 - V COSMO - COSMÓPOLIS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: tolueno, clorofórmio, benzeno, dicloroetano, tricloroetileno, tetracloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ECC DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

ESTRADA DAS VARINHAS KM 55 - PQ. DAS VARINHAS - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: alumínio, ferro, manganês, zinco e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

ELEVADORES ATLAS S/A

AV INTERLAGOS 4455 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

EMIGRANTES AUTO POSTO LTDA

AV JOAO FIRMINO - B ASSUNCAO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas.

EMPLAS COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA

FAZENDA CACHOEIRINHA S/N - CACHOEIRINHA - ELIAS FAUSTO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

EMPRESA DE MINERACAO HORII LTDA.

ESTR. DAS VARINHAS KM 52 - - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: alumínio, ferro, manganês, zinco e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

EMPRESA DE TURISMO UEMATSU LTDA

RUA DOS VIANAS 2781 - JD PETRONI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

R BR DO MONTE SANTO 700 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metais, gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado, extração de gases e "bioslurping"

ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

AV DR RUDGE RAMOS 223 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ESTIVEDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES PLASTICOS LTDA
R. RUY MANOEL S S PEREIRA 479 - JD. QUIETUDE - PRAIA GRANDE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metais, Benzeno e Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remocao de residuos

FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA LTDA
ROD. QUINTINO DE LIMA KM 08 GALPAO 6-B - GOIANA - SÃO ROQUE

Classificação: contaminada

Contaminantes: bario, cromo total

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FAROL COMERCIAL LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 208,6 - BONSUCESSO - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

FEDERAL MOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA

R. GEORG REXROTH 773 - JD BELA VISTA - DIADEMA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: METAIS, COMPOSTOS ORGANOCLORADOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S/A
RUA DA TRIAGEM S/Nº - TRIAGEM PAULISTA - BAURU

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ROD SP-127 3000 KM 114 - SAO CRISTOVAO - TATUI

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: atrazina, heptacloro epóxido

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
AV PROF BENEDITO MONTENEGRO 1300 - BETEL - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: fosfatos, sulfatos e fluor

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE SOLO

GERDAU S.A.
PRAÇA CARIRI 303 PARTE - CHÁCARAS REUNIDAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Alumínio, Cádmio, Cromo Total, Ferro, Manganês, Níquel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GERDAU S/A

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM. 29 - RIO COTIA - COTIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Ácido clorídrico, Chumbo.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

GIGANTE AUTO SERVIÇOS LTDA.

AV. EDU CHAVES 553 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GULF LUBRIFICANTES BRASIL LTDA.

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA - SP 31 KM 51 - RIBEIRAO PIRES - RIBEIRÃO PIRES

Classificação: contaminada

Contaminantes: Borra de Oleo Acida, Metais, Fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

I Q B INDUSTRIA QUIMICA BRASILEIRA LTDA

RODOVIA LEP 060 S/N - DISTR INDL - LENÇÓIS PAULISTA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Compostos organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

INDÚSTRIAS HITACHI S.A.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 141 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Cromo Hexavalente

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira Hidráulica

INDÚSTRIAS QUÍMICAS MATARAZZO S.A.

R MARIANO PAMPLONA 220 - FUNDACAO - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BHC E MERCURIO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

INDÚSTRIAS QUÍMICAS TAUBATÉ S.A. - IQT

RUA IRMÃOS ALBERNAZ 300 - VILA COSTA - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Ftalatos e Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos

INPQ INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ESTR DO CAMPO LIMPO PAULISTA KM 43.5 - B. DOS CRISTAIS - FRANCO DA ROCHA

Classificação: contaminada

Contaminantes: pesticidas organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

JALICO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA PEDRO DE LABATUT S/N - CIDADE LIDER - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: METAIS, METANO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

JOHNSON & JOHNSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 154 - JD DAS INDÚSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

K.S.D. - 51 AUTO POSTO LTDA.

R VICENTE RODRIGUES DA SILVA 211 - JD PIRATINIGA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção da fase livre

KERALUX S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

RUA ARLINDO BETTIO S/Nº - ERM. MATARAZZO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Biocidas organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos e solos contaminados

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

LIMAR AUTO POSTO LTDA

PRACA 22 DE NOVEMBRO 205 - CENTRO - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

barreira hidráulica e remoção de fase livre

LORENA AUTO POSTO LTDA.

ALAMEDA LORENA 1106 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas; Extração de vapores e "Air Sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

LOTEAMENTO CDHU - SABESP OSASCO

SEM NOME S/N - - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: METANO, METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de gases

MADIOIL LUBRIFICANTES LTDA

R. VITOR ANGELO FORTUNATO 400 KM 30,4 - JD. ALVORADA - JANDIRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Borra de óleo queimado, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MAGNETI MARELLI ESCAPAMENTOS LTDA.
RODOVIA SP 95 KM 47 - B SILVESTRE - AMPARO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Metais Pesados, Solventes Organoclorados e Compostos Aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

a ser definido

MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RUA MAX MANGELS SENIOR 777 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BÁRIO, CHUMBO, ZINCO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MICROLITE S/A

RUA ANTONIO IERVOLINO 202 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Querosene.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas, Atenuação natural.

MONSANTO DO BRASIL LTDA.

AV. CARLOS MARCONDES 1200 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos orgânicos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA.

ROD. VITO ARDITO S/Nº KM 1 - CAMPO GRANDE - CAÇAPAVA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira Hidráulica

NEW PART INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R PEDRO RACHID 140 PARTE 2 - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: sulfato, zinco

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira física

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

NOVO HORIZONTE CROMO DURO LTDA

ESTRADA DO ALVARENGA 5071 - SETE PRAIAS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cromo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

NUTRIPLANT IND E COM LTDA

AV CONSTANT PAVAN 1155 - SIT MONTE ALEGRE - PAULÍNIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais e sulfatos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

OWENS CORNING FIBERGLAS A. S. LTDA.

AVENIDA BRASIL 2567 - DISTR. INDUSTRIAL - RIO CLARO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: boro

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input checked="" type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PANASONIC DO BRASIL LTDA.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 155 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Cádmio, Zinco e Chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PANEX S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO.

AV ALVARO GUIMARAES 1100 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados, metais, compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PARAKI AUTO POSTO LTDA

R VIEIRA DE MORAES 1029 CAMPO BELO - S PAULO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de gases e remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROCENTER AUTO POSTO

R DOM HENRIQUE MOURAO 336 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

ESTR DA LAGOA NOVA KM 10 - PONTE ALTA - GUARAREMA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - REPLAN
RODOVIA SP 332 KM 132 - CASCATA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos de petroleo e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

barreira física, remoção de resíduos e biorremediação de solo

PETROLEO BRASILEIRO S.A - RECAP
AV ALBERTO SOARES SAMPAIO 1740 - CAPUAVA - MAUÁ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petroleo e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROLEO BRASILEIRO S.A-PETROBRAS-DTCS (EX TEDEP)
CAMINHO DOS PILOES S/N - PONTE PRETA - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais, compostos inorganicos, hidrocarbonetos de petroleo, PCB e solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - REVAP
ROD. PRES. DUTRA KM 143 - JARDIM DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre e biorremediação para solos e fase dissolvida nas águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROM - PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES LTDA.

RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO S/N KM 9 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: xileno, naftaleno, ftalato, ácidos, vanádio, mercúrio.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input checked="" type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Encapsulamento de resíduos

PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSP. COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA RICARDO CEZAR FÁVARO 440 - SANTA GERTRUDES - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção da fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PEVECAR AUTO POSTO LTDA - POSTO SHELL

RUA BELA VISTA 885 - CHAC. STO ANTONIO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

POLIBRASIL RESINAS S.A

AV AYRTON SENNA DA SILVA 2700 - JARDIM ORATORIO - MAUÁ

Classificação: contaminada

Contaminantes: cádmio, chumbo, mercúrio, isooctano

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POLIPETRO INDUSTRIAL COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

RUA JOSE CARLOS GEISS 647 - RECR.CAMPEST.JOIA - INDAIATUBA

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PORTAL SÃO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 3738 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: GASOLINA E ALCOOL

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES LTDA

AV LEÔNCIO DE MAGALHÃES 19 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

POSTO BOLA PESADA LTDA. (REDE SHELL)

AVENIDA JANDIRA 1010 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina e óleo lubrificante

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/tratamento de águas subterrâneas, Extração dos vapores do solo, e "Air Sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO BRIGADEIRO LTDA

AV BRIG LUIZ ANTONIO 3535 - JD PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

POSTO CENTRAL DE ARUJA LTDA

AV DOS EXPEDICIONARIOS 1041 - CENTRO - ARUJÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre / skimmer

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO CIARA LTDA

AV CARLOS DE CAMPOS 1042 - PARI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

POSTO DE SERVICO 101 LTDA

AV ZELINA 101 - VL ZELINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

"bioslurping" e remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVICO MARELI LTDA

AV ROLAND GARROS 1810 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de gases

POSTO DE SERVICOS 31 LTDA.

ROD BR 116 (ROD REGIS BITTENCOURT) KM 285 - POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES

AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA 3347 - PQ. DAS ARVORES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS JAU LTDA

R JOAQUIM NABUCO 506 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS DOIS LTDA

AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 13 - ALTO DA LAPA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

POSTO DE SERVIÇOS EMAUS LTDA

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 5035 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS NAPOLEAO DE BARROS LTDA.

RUA NAPOLEAO DE BARROS 1120 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

barreira hidraulica

POSTO DE SERVIÇOS PIQUERI LTDA.

RUA PEDRO COLAÇO 6 - PIQUERI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVICOS SAO JOAQUIM LTDA

AV DR TIMOTEO PENTEADO 3770 - VL GALVAO - GUARULHOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

POSTO DE SERVICOS SP2 LTDA

AV PROF CELESTINO BOURROL 530 - LIMAO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento /tratamento de aguas subterraneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DO COQUEIRO LTDA

RUA SÃO PAULO 295 - VILA SANTA TEREZA - CUBATÃO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

POSTO GASAMÉRICA LTDA.

PÇA. PANAMERICANA 183 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO PRESIDENTE J.K. LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 233 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

POSTO TREZE - CRUZ DE MALTA LTDA.

AVENIDA CIDADE JARDIM 514 - JD. EUROPA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas, Sistema de Extração de Vapores, Remoção de Solo Contaminado.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI (LIXÃO MUNICIPAL)

RUA DO PAÇO 8 - - BARUERI

Classificação: contaminada

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

RUA SONIA MARIA 273 - - CARAPICUÍBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AV DR RUDGE RAMOS 1700 - RUGDE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ATERRO SANITÁRIO BANDEIRANTES

RUA MOGEIRO 1580 - PERUS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ESTR SUZANO RIBEIRAO PIRES KM 14 - - SUZANO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira hidráulica

PROFUNDIR S/A PRODUTOS PARA ACIARIA E FUNDICAO
R PROFUNDIR 282 - VL SAO JORGE - PRAIA GRANDE

Classificação: contaminada

Contaminantes: chumbo, cádmio, alumínio, zinco

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A definir

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PROLUB - RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA

AV SILVIO DOMINGOS, RONCADOR 309 - DIST. INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: cromo, cádmio e chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES

EST. VICINAL P. PTE À SP ASSIS CHATEAUBRIAND RODOVIA - - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: cádmio, chumbo, cromo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA

SP 425 SITIO CERCADO S/N KM 6,4 - MEMORIA - REGENTE FEIJÓ

Classificação: contaminada

Contaminantes: cadmio,cromo,chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA.

AVENIDA CASTELO BRANCO 3100 - DIST. INDUSTRIAL - TAPIRAÍ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: 1,1 dicloroetano

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RAUL MONTEIRO & CIA LTDA

R ANTONIO DE BARROS 1201 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

REAL DOIS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

RUA HELVÉTIA 04 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REBRASOIL RE-REFINADORA BRASILEIRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA

RODOVIA CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 146,9 - PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Classificação: contaminada

Contaminantes: borra oleosa ácida

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

REDE 90 DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA

RUA CONSELHEIRO SARAIVA 440 BANDEIRA ASTER - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVICO LTDA

AV 9 DE JULHO 2500 - JD PAULISTA - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVICOS LTDA

ROD DOS TRABALHADORES KM 29,5 - VL ANI - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas e remoção da fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A

FAZENDA NACIONAL DE IPANEMA FLONA DE IPANEMA - GEORGE OETTERER - IPERÓ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Bifenilas Policloradas

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

REGIÃO DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES

ESTRADA MUNICIPAL HORÁCIO JOSÉ PASCON S/Nº ZONA RURAL - - SANTA GERTRUDES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo, zinco, cádmio e boro

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de solo contaminado/cobertura de sedimento de fundo dos lagos

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA

RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI S/N - KM 58,5 - INDUSTRIAL - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Unidade Química de Cubatão (UQC) : Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Parque Perequê e Foco VP-13 : proposta de remediação baseada na remoção e cobertura de resíduos e barreira reativa

RHODIA BRASIL LTDA

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/Nº - FAZ. S. FRANCISCO - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: fenol , MTBE e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de resíduos, barreira física e barreira hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA.

ROD PE MANOEL DA NOBREGA S/N KM 67 - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Confinamento geotécnico, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA

RUA 13 DE MAIO 755 - CENTRO - VALINHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais, sódio, sulfatos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento das águas subterrâneas e remoção de resíduos

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ROBERTO TOGNATO

ESTR DA OLARIA S/N - PARQUE GENIOLI - CAIEIRAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BHC

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

ROCKFIBRAS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

RODOVIA JOSÉ SARTORELLI S/N KM 3,5 - SANTO ANTONIO - BOITUVA

Classificação: contaminada

Contaminantes: FENOL

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.

RUA AURÉLIA LUIZA M. ZANON 600 - IPORANGA - SOROCABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento das águas subterrâneas

SHELL BRASIL S.A.

AV. PRESIDENTE WILSON 6351 PORTAO 3 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes aromaticos, pesticidas organoclorados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SHELL BRASIL S/A.

RUA AURIVERDE 2028 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos aromáticos e compostos halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de resíduos, de solos contaminados e de tanques subterrâneos

SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ROD SANTOS DUMONT KM 68 - VIRACOPOS - CAMPINAS

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo e tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A

EST DE FERRO SANTOS-JUNDIAI KM 38 - V. ELCLOR - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: SOLVENTES HALOGENADOS, MERCÚRIO E OUTROS METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

CONFINAMENTO GEOTÉCNICO, BARREIRA HIDRÁULICA, REMOÇÃO DE FASE LIVRE

SOLVAY POLIETILENO LTDA

ESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ S/Nº - VILA ELCLOR - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: ÓLEO MINERAL, HEXANA, MERCÚRIO E OUTROS METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ESTRADA JACEGUAVA 863 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados e compostos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos e barreira reativa piloto

SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA VALDEMAR SELESTIANO DA SILVA 267 - PQ. SÃO VICENTE - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS, METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE GASES

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SULFABRAS S.A IND QUIMICA

ROD SP 191 S/N KM 51,2 - DISTR. INDUSTRIAL - ARARAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Compostos halogenados e compostos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

SUNSHINE AUTO POSTO LTDA

AL 1º SGTO BASILIO NOGUEIRA DA COSTA 67 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/tratamento de águas subterrâneas e remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA.

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14171 - BROOKLIN - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Pesticidas nitrogenados.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo e bombeamento e tratamento da água subterrânea.

TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA

ROD D PEDRO I KM 10,1 - PARATEÍ - JACAREÍ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TRANSTECHNOLOGY BRASIL LTDA.

AV PRESTES MAIA 230 - V MARIANA - DIADEMA

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes halogenados, substâncias orgânicas voláteis

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

TRUCK WASHING LAVADORA DE CAMINHOS LTDA

SP 332 KM 138 - ITAPUVOSSÚ - COSMÓPOLIS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: óleos e solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ULTRAFERTIL S/A

AV ENG PLINIO DE QUEIROZ S/N - PIACAGUERA - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: FLUORETOS, SULFATO e FÓSFORO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

USA CHEMICALS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. ATILIO FUZI S/N CH. SAO VICENTE - - PORTO FELIZ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

A ser definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VALENTE AUTO POSTO E SERVICOS LTDA

ESTR DE NAZARE PAULISTA 2750 - JD NOVO PORTUGAL - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - DIVISAO TÉRMICO MOTOR

ROD. ITATIBA-BRAGANÇA PAULISTA KM 0.5 - PONTE NOVA - ITATIBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes organoclorados, asbestos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VERGUEIRO AUTO POSTO DE SERVICO LTDA

AV. SENADOR VERGUEIRO 3680 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

VIAÇÃO AMBAR LTDA.

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 928 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Óleo Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

barreira hidraulica e remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIAÇÃO LUWASA LTDA

RUA AMÉRICA 333 - SÃO FRANCISCO - CATANDUVA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: óleo diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

VITORIA AUTO POSTO LTDA.

RUA AFONSINA 259 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

WASABA - AUTO POSTO LTDA

AV. NOVA CANTAREIRA 894 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina, Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Total de áreas contaminadas

255